WESTMANN

# MONTAGEANLEITUNG

## Hochbeet Forma

*WMHPS-2502M6*



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0




C
B
A
D
E
F


20Min

Ax6



Bx6



Cx6



Dx4



Ex1



Fx1



Gx38



M4x10mm

Hx6

Ix6

Jx38



Kx1



# SCHRITT 1



zwei Montagesätze

| ITEM | Qty |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 4 |
| G | 4 |
| J | 4 |






# SCHRITT 2



zwei Montagesätze

Auf dieser Seite gibt es eine zusätzliche gebogene Struktur im Vergleich zur anderen Seite. Bitte achten Sie darauf, dass die gleiche Struktur symmetrisch angeordnet wird.




| ITEM | Qty |
|---|---|
| A | 4 |
| G | 4 |
| J | 4 |



# SCHRITT 3




Auf dieser Seite gibt es eine zusätzliche gebogene Struktur im Vergleich zur anderen Seite. Bitte achten Sie darauf, dass die gleiche Struktur symmetrisch angeordnet wird.




| ITEM | Qty |
|---|---|
| B | 2 |
| G | 4 |
| J | 4 |





# SCHRITT 4

| ITEM | Qty |
|---|---|
| D | 4 |
| G | 8 |
| J | 8 |












# SCHRITT 5

| ITEM | Qty |
|---|---|
| E | 1 |
| F | 1 |
| G | 2 |
| J | 2 |



# SCHRITT 6

| ITEM | Qty |
|---|---|
| E | 1 |
| F | 1 |
| G | 4 |
| J | 4 |








# SCHRITT 7

| ITEM | Qty |
|---|---|
| C | 6 |
| G | 12 |
| J | 12 |



# SCHRITT 8

| ITEM | Qty |
|---|---|
| H | 6 |
| I | 6 |