



WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Schubkarre
WMSK004



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich



service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

	DE	Lieferumfang
	EN	Delivered items
	FR	Articles délivrés
	IT	Volume della fornitura
	NL	Leveringsomvang
	CZ	Objem dodávky
	SK	Rozsah dodávky
	HU	Szállítási terjedelem


1x		A
2x		B
1x		C
2x		D
1x		E

1x		F
2x		G
1x		H
1x		I
2x		J
1x		Ö

DE Lieferumfang**EN** Delivered items**FR** Articles délivrés**IT** Volume della fornitura**NL** Leveringsomvang**CZ** Objem dodávky**SK** Rozsah dodávky**HU** Szállítási terjedelem

10x		M10x20 mm	K	2x		M8	S
10 x		10 mm	L	4x		20 mm	T
10 x		M10	M	1x			U
8x		M8X20mm	N	4x		M8X20 mm	V
14x		8 mm	O	4x		8 mm	W
8x		M8x20 mm	P	1x			X
4x		M8x50 mm	Q	1x		M6x90 mm	Y
2x		M8x60 mm	R	1x		M6	Z

4



DE **Montage**

EN Assembly

FR Montage

IT Montaggio

NL Montage

CZ Montáž

SK Montáž

HU Szerelés

1

M



L




K



5x





2

M



L




K



5x





3

P



O




N





8x






DE **Montage**
EN Assembly
FR Montage
IT Montaggio
NL Montage
CZ Montáž
SK Montáž
HU Szerelés



6



DE Montage

EN Assembly

FR Montage

IT Montaggio


NL Montage


CZ Montáž

SK Montáž

HU Szerelés


7





8

T 2x




9

T 2x



D 2x





10

P




W



v 4x



U




11a

1x



1x





1b



DE **Montage**
 EN Assembly
 FR Montage
 IT Montaggio
 NL Montage
 CZ Montáž
 SK Montáž
 HU Szerelés

